

墨田区ボックスカルバート 点検結果及び長寿命化修繕計画



令和3年3月



1. 位置図

対象施設の位置図を示します。



図1 位置図

2. 施設諸元

以下に、対象施設の諸元を示します。

表1 施設諸元

施設名称	管理	路線名	設置場所	設置年	構造形式	規格または設置内容			設置方式	交差施設
						延長 (m)	内空幅 (m)	内空高 (m)		
墨田区 ボックス カルバート	墨田区	特別区道 墨108号 路線	墨田区 吾妻橋 一丁目 23番地先	平成 元年	擁壁 (逆L型、U型)	150	—	—	現場打ち (杭基礎)	—
					ボックス カルバート	91	10.5	5.1	現場打ち (杭基礎)	墨田区役所前う るおい広場
					附属物(照明・吸音板)	—			—	—

3. 点検結果及び長寿命化修繕計画

以下に、点検結果及び長寿命化修繕計画（抜粋）を示します。

表2 点検結果（健全度評価）及び長寿命化修繕計画

No	路線名	年度 建設年次 延長	健全度 評価	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	備考
				H30	H31-R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
1	特別区道 墨108号路線	1989年 90m	Ⅱ	定期 点検		補修 設計	補修 工事		定期 点検					