

測定機器

TCS-172(日立アロカメディカル株式会社)

児童館・子ども向け施設・子育て広場での測定結果

測定日	施設名(住所)	測定箇所(件数)	箇所数	測定値 (毎時マイクロシーベルト)	毎時0.25マイクロシーベルト以上の箇所の対応等		
					除染日	結果(毎時マイクロシーベルト)	除染方法
2月23日	八広はなみぎ児童館 (八広四丁目27番8号)	植込み	2	0.10~0.11			
		雨水桝・側溝	1	0.11			
2月23日	八広児童館 (八広二丁目38番14号)	植込み	1	0.11			
		庭	1	0.10			
2月23日	中川児童館 (立花五丁目18番9号)	植込み	1	0.11			
		雨水桝・側溝	1	0.09			
		中庭	1	0.11			
2月23日	立花児童館 (立花一丁目27番9号)	植込み	1	0.16			
		雨水桝・側溝	2	0.12~0.15			
		駐車場	1	0.10			
2月22日	東向島児童館 (東向島六丁目6番12号)	植込み	1	0.13			
		雨水桝・側溝	1	0.10			
		遊具側	1	0.10			
2月22日	墨田児童会館 (墨田二丁目30番15号)	砂場	1	0.16	2月27日	0.24	土の除去
		植込み	3	0.10~0.28			
		雨水桝・側溝	1	0.14			
2月22日	わんぱく天国 (押上一丁目47番8号)	砂場	1	0.09			
		植込み	1	0.12			
		雨水桝・側溝	3	0.09~0.14			
		遊具側	1	0.11			
2月22日	文花児童館 (文花一丁目32番11号)	花壇	1	0.13			
		植込み	1	0.15			
		雨水桝・側溝	2	0.10~0.11			
2月22日	文花子育てひろば (文花一丁目20番3号)	砂場	1	0.14			
		畑	1	0.10			
		植込み	1	0.14			
2月21日	立川児童館 (立川一丁目5番2号)	雨水桝・側溝	2	0.12~0.13			
2月21日	江東橋児童館 (江東橋一丁目15番4号)	植込み	1	0.07			
		雨水桝・側溝	2	0.07~0.08			
2月21日	外手児童館 (本所二丁目6番9号)	植込み	3	0.08~0.10			
		雨水桝・側溝	2	0.10			
2月21日	さくら橋コミュニティセン ター (向島二丁目3番8号)	植込み	1	0.10			
		雨水桝・側溝	1	0.10			
2月21日	両国子育てひろば (横網一丁目2番13号)	植込み	1	0.11			
		雨水桝・側溝	1	0.10			