

通学路合同点検 改善項目一覧表

学校名 業平小学校

No.	改善箇所（住所）	概要	詳細	検討結果（点検実施日時点）	検討結果（2月26日時点）
1	太平1-30-2 菊池鉄工所北側	道路上の鉄板の撤去	建物脇に大きなドラム缶が置いてある。蓋の先が尖っていて子どもの目線で危険なため、撤去してほしい。	【区 土木管理課】 8月21日の夜間パトロール時に菊池鉄工所に概要を説明し、撤去してもらえるよう説明しました。点検当日（9月9日）に撤去されていることを確認しました。	/
2	太平1-30-3	・車道の舗装（くぼみ等） ・ガードレールの設置	車道に複数の大きなくぼみがあり、雨天の車両通過時子どもに水がかかる。車道の舗装やガードレールの設置をしてほしい。	【区 道路公園課】 舗装工事を行います。（今年度施工予定）	【区 道路公園課】 舗装工事を施工しました。
3	横川1-15-1 横川一丁目交差点	ゆとりシグナル信号機の設置	交通量が多く右左折待ちの車が常にいるためか、横断歩道を慌てて渡る歩行者や必要以上のスピードで通過する自転車が多く危険を感じる。ゆとりをもって安全に横断できるようにゆとりシグナル信号機を設置してほしい。	【本所警察署】 ゆとりシグナル信号機の設置について、交通管制課に上申を予定しています。	/