

4) 吾妻橋・本所・両国地域

吾妻橋・本所・両国地域は、樹木被覆地が 0.1 ポイントの減少、草地が 0.1 ポイントの増加、屋上緑地が 0.2 ポイントの増加、緑被地全体では 0.2 ポイントの増加であった。

緑被地の主な変化箇所は、浸水対策の下水道工事による若宮公園の樹木被覆地の減少、大横川親水公園の再整備による樹木被覆地と草地の増加が確認されている。その他、業平橋ポンプ所再構築工事によって、樹木被覆地が減少している。

表 3.2-10 吾妻橋・本所・両国地域の緑被の推移

樹木被覆地			草地			屋上緑地			緑被地合計		
H21	H30	増減	H21	H30	増減	H21	H30	増減	H21	H30	増減
5.5	5.4	-0.1	0.4	0.5	0.1	0.5	0.7	0.2	6.5	6.6	0.2

単位: %

注) 数値は、小数第 2 位以下を四捨五入しているため、集計値が合わない場合がある。

平成 21 年度

平成 30 年度



凡例
 樹木
 草地
 屋上緑地

下水道工事に伴う若宮公園の樹木被覆地の減少

図 3.2-25 吾妻橋・本所・両国地域の樹木被覆地減少箇所 (1)

平成 21 年度

平成 30 年度



大横川親水公園の整備事業による樹木被覆地、草地の増加


凡 例

- 樹木
- 草地
- 屋上緑地

図 3.2-26 吾妻橋・本所・両国地域の緑被地増加箇所

平成 21 年度

平成 30 年度



業平橋ポンプ所再構築工事による樹木被覆地の減少

凡 例

- 樹木
- 草地
- 屋上緑地

図 3.2-27 吾妻橋・本所・両国地域の樹木被覆地減少箇所（2）

5) 業平・錦糸・江東橋地域

業平・錦糸・江東橋地域は、樹木被覆地が0.1ポイントの減少、草地が0.1ポイントの増加、屋上緑地が0.2ポイントの増加、緑被地全体は0.2ポイントの増加であった。

主な緑被地変化箇所は、錦糸公園の再整備による樹木被覆地の減少、都立深川商業高校跡地への本所警察署の移転による草地の減少が確認されている。又、旧警視庁第二機動隊構内の整備工事によって、草地が増加している。

表 3.2-11 業平・錦糸・江東橋地域の緑被の推移



樹木被覆地			草地			屋上緑地			緑被地合計		
H21	H30	増減	H21	H30	増減	H21	H30	増減	H21	H30	増減
6.8	6.7	-0.1	1.3	1.5	0.1	0.6	0.8	0.2	8.7	8.9	0.2

単位: %

注) 数値は、小数第2位以下を四捨五入しているため、集計値が合わない場合がある。

平成 21 年度

平成 30 年度



凡例



- 樹木
- 草地
- 屋上緑地

錦糸公園再整備による樹木被覆地の減少と草地の増加

図 3.2-28 業平・錦糸・江東橋地域の緑被地変化箇所

平成 21 年度

平成 30 年度



旧警視庁第二機動隊構内整備工事による草地の増加


凡 例

- 樹木
- 草地
- 屋上緑地

図 3.2-29 業平・錦糸・江東橋地域の草地増加箇所

平成 21 年度

平成 30 年度



本所警察署移転による草地の減少

凡 例

- 樹木
- 草地
- 屋上緑地

図 3.2-30 業平・錦糸・江東橋地域の草地減少箇所

6) 緑・立川・菊川地域

緑・立川・菊川地域は樹木被覆地が 0.1 ポイントの増加、草地在 0.1 ポイントの減少、屋上緑地在 0.2 ポイントの増加、緑被地全体では 0.2 ポイントの増加であった。


緑被地変化の主な要因としては、施設内の樹木の生長、集合住宅の建設に伴う屋上緑地の増加が確認されている。又、堅川の護岸整備によって、草地在減少している。

表 3.2-12 緑・立川・菊川地域の緑被の推移

樹木被覆地			草地			屋上緑地			緑被地合計		
H21	H30	増減	H21	H30	増減	H21	H30	増減	H21	H30	増減
4.3	4.4	0.1	0.6	0.5	-0.1	0.5	0.7	0.2	5.4	5.6	0.2

単位: %

注) 数値は、小数第 2 位以下を四捨五入しているため、集計値が合わない場合がある。



施設緑地の樹木の生長による樹木被覆地の増加

図 3.2-31 緑・立川・菊川地域の樹木被覆地増加箇所

平成 21 年度

平成 30 年度



集合住宅の建設に伴う屋上緑地の増加

凡 例

- 樹木
- 草地
- 屋上緑地

図 3.2-32 緑・立川・菊川地域の屋上緑地増加箇所

平成 21 年度

平成 30 年度



登川護岸整備による草地の減少

凡 例

- 樹木
- 草地
- 屋上緑地

図 3. 2-33 緑・立川・菊川地域の草地減少箇所