

まち歩き点検について

1. 実施概要

(1) 目的

障害当事者等と実際に現地を確認することで、地区の課題や特徴を見つけ出し、基本構想の策定や事業計画の立案に役立てるために実施します。

(2) 実施内容

①実施概要

実施時期	令和 7 年 4 月～ 5 月頃
実施エリア	重点整備地区候補を対象に実施
対象	区民、障害当事者・関係団体・協議会関係者、施設設置管理者、区関係課などを想定（30 名程度）
実施方法	・あらかじめ地区、点検ルートを設定し、ルートに沿って事務局が説明しながらまち歩きを実施 ・参加者はルート上で気づいた点や評価を適宜用紙に記入 ・会議室に移動し、まち歩きで気づいた点を共有、意見交換 ・施設設置管理者等を交えてまち歩き点検・意見交換することで、早期に具体的な対応の検討や改善につなげることが期待される
プログラム	全体：2 時間程度 当日の主旨・スケジュール等の説明（10 分） まち歩き点検（50 分） 振り返り、意見交換（50 分）
実施イメージ	 

②ルートの設定方法

まち歩き点検のルートは、以下の視点に沿って設定します。

- 複数の分野（駅、道路、公園、公共施設等）で、複数のポイントを点検できるルート。
- 車いす利用や肢体不自由の参加者に配慮し、まち歩きコースは 1km 程度（50 分程度）。
- 大人数で安全に配慮した説明場所を確保できるルートとし、難しい場合は前後の点検箇所であわせて説明を実施する。
- 雨天時は、傘を差した状態での通行しやすさ、舗装の滑り等を確認するため、小雨決行。暴風雨等の悪天候時は延期または中止。

2. ルート案及び点検ポイント（押上・錦糸町駅周辺地区を想定したイメージ）

ルート案



点検箇所（イメージ）

A ルート

点検箇所	主な点検ポイント ※ 囲み表記 は関連する事業分野	写真
① 押上駅バスロータリー	- 点字ブロック、ベンチ、上屋等の整備状況 公共交通 - 時刻表示、バス接近表示等 公共交通 - 広告収入による上屋整備費の拠出の説明 公共交通	
② 四ツ目通り（都道）	- 歩道、点字ブロック、舗装等の整備状況 道路 - 交差点の音響式信号機 交通安全 交通安全 - 観光案内板、バリアフリールートの表示等 道路 - 都道、区道の歩車境界ブロックの違い説明 道路 - 錦糸町駅北側の拡幅整備予定について説明（事業期間～2032年） 道路	
③ 区道	- 路側帯の状況、歩行者や自転車の輻輳、電柱の張り出し 道路 - 段差や劣化等の有無 道路 - 点字ブロック、音響信号なし（他の交差点との比較のために説明） 道路・交通安全	
④ くるみ児童遊園	- 入口の段差や車止め、園内の園路や設備等（2018年改修） 都市公園 - バリアフリートイレ 都市公園 - 案内板、ピクトグラム等 都市公園	
⑤ すみだ保健子育て総合センター	- 点字ブロック、エレベーター、階段等の状況 - 窓口のソフト対応（筆談等） 建築物	

B ルート

点検箇所	主な点検ポイント	写真
① 錦糸町駅（半蔵門線 4・5 番出口）	- 点字ブロック、エレベーター、階段等の整備状況 公共交通 - ホームの安全対策（半蔵門線ホームドア設置済み） 公共交通	
② 四ツ目通り（都道）	- 歩道、点字ブロック、舗装等の整備状況 道路 - 交差点の音響式信号機 交通安全 - 観光案内板、バリアフリールートを表示等 道路 - 都道、区道の歩車境界ブロックの違い説明 道路 - 錦糸町駅北側の拡幅整備予定について説明（事業期間～2032 年） 道路	
③ 錦糸公園	- 入口の段差や車止め、園内の園路や設備状況 都市公園 - 案内板、ピクトグラム等 都市公園	
④ ひがしんアリーナ	出入口、点字ブロック、エレベーター、階段等の状況 建築物	
⑤ 区道	- 路側帯の状況、歩行者や自転車の幅、電柱の張り出し 道路 - 段差や劣化等の有無 道路 - 点字ブロック、音響信号なし（他の交差点との比較のために説明） 道路・交通安全	
⑥ すみだ保健子育て総合センター	- 点字ブロック、エレベーター、階段等の状況 - 窓口のソフト対応（筆談等） 建築物	

Cルート

点検箇所	主な点検ポイント	写真
① 錦糸町駅バスロータリー	- 点字ブロック、ベンチ、上屋等の整備状況 公共交通 - 時刻表示、バス接近表示等 公共交通 - 広告収入による上屋整備費の拠出の説明 公共交通	
② 四ツ目通り（都道）	- 歩道、点字ブロック、舗装等の整備状況 道路 - 交差点の音響式信号機 交通安全 - 観光案内板、バリアフリールートを表示等 道路 - 都道、区道の歩車境界ブロックの違い説明 道路 - 錦糸町駅北側の拡幅整備予定について説明（事業期間～2032年） 道路	
③ 錦糸公園	- 入口の段差や車止め、園内の園路や設備状況 都市公園 - 案内板、ピクトグラム等 都市公園	
④ 横川三丁目バス停	- バス停の点字ブロック、上屋、ベンチ等の整備状況 公共交通 - 行先案内、バス接近表示等 公共交通	
⑤ 区道	- 路側帯の状況、歩行者や自転車の幅、電柱の張り出し 道路 - 段差や劣化等の有無 道路 - 点字ブロック、音響信号なし（他の交差点との比較のために説明） 道路・交通安全	
⑥ すみだ保健子育て総合センター	- 点字ブロック、エレベーター、階段等の状況 - 窓口のソフト対応（筆談等） 建築物	