

工事完成報告写真

撮影日： 令和5年2月24日

工場内及び事務所

LED照明器具 受入検収

使用器具 1式

工事前に、型番と個数がわかるように器具とライトバーの箱を撮影する。



撮影日： 令和5年2月24日

LED照明器具 受入検収

No.1～No.13 照明器具 本体
工場内用 (13セット)

直管LED照明器具(直付・吊下兼用形)
本体 EL-LYWH4012A AHJ


7ケース×2セット入り=14台-1台=13台



撮影日： 令和5年2月24日

同上品番確認

本体 EL-LYWH4012A AHJ



工事完成報告写真

撮影日: 令和5年2月24日

同上 形状確認
(工場内用)

本体確認 EL-LYWH4012A / AHJ

1 ~ 13



撮影日: 令和5年2月24日

同上品番確認
(工場内用)

本体確認 EL-LYWH4012A AHJ

種類ごとに、設置する
器具、ライトバーの型
番がわかる写真を1か
所以上ずつ撮影する。



撮影日: 令和5年2月24日

同上 ランプ確認

工場内用

No.1~No.13 照明器具 ランプ

13箇所×2セット=26本 使用

LDL40T・N27/37・G3



工事完成報告写真

撮影日: 令和5年2月24日

ランプ品番確認
(工場内用)

LDL40T・N27/37・G3



撮影日: 令和5年2月24日

ランプ本体 形状・品番確認
(工場内用)

LDL40T・N27/37・G3



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具
No.14~No.15 (2セット)

本体・ランプ 1式

※本体+ランプセット品番
MY-V450333/NAHTN



工事完成報告写真

撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具
ランプセット

品番確認
EL-LH-V42303 × 2セット

14~15



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具
ランプセット

品番確認
EL-LH-V42303 × 2セット
(1セット入り)



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具

EL-LH-V42303 本体形状確認




工事完成報告写真

撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具

EL-LH-V42303 / 本体番号確認

14~15



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具

EL-LU45033N AHTN ランプ形状確認



撮影日: 令和5年2月24日

事務所用照明器具

EL-LU45033N / AHTN ランプ番号確認



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 1



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 2



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 3



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 1


天井等に設置後の写真で確認。交付申請時に提出した写真と同じ構図が望ましい。ある程度広角でよい。



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成


No. 2



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 3




工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 4



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 5



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 6



工 事 完 成 報 告 写 真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 4



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 5



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 6



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 7



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 8



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 9



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 7



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成


No. 8



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 9



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 10



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前


No. 11



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 12



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成


No. 10



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 11



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完成

No. 12



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 13



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 14



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

着工前

No. 15




工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 13



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 14



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

完 成

No. 15



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 1



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 1



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 2



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 2



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 3



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 3



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 4



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 4



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去狀況

No. 5




工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 5



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況


No. 6



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 6



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 7



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況


No. 7



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 8



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況


No. 8



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況


No. 9



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 9



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 10



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況


No. 10



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 11



工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 11



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 12



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 12




工事完成報告写真

位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 13



位置: 工場内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 13



位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 14



工事完成報告写真

位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 14



位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

既存照明器具撤去状況

No. 15



位置: 事務所内
撮影日: 令和5年2月25日

新規照明器具取付状況

No. 15

